

Hinweise für die Identifizierung der betroffenen UNILIFT AP50B

Produktnummer 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194


1. Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe wie auf dem Bild aussieht:

Das Produkt sollte so aussehen.



Das Typenschild befindet sich seitlich am Gerät

2. Machen Sie die Pumpe stromlos und überprüfen Sie das Typenschild:



In diesem Beispiel geben die ersten beiden Ziffern das Produktionsjahr (16 für 2016) und die letzten beiden Ziffern die Produktionswoche (Woche 25) an.

3. Das Produkt muss ausgetauscht werden, wenn als Produktionsdatum die Ziffern 1649 bis 1735 angegeben sind (Produktionszeitraum von KW 49 (2016) bis KW 35 (2017)).


Hinweise für die Identifizierung der betroffenen MULTILIFT MSS

1. Vergewissern Sie sich, dass die MULTILIFT MSS wie auf dem Bild aussieht:


Das Typenschild der Hebeanlage vom Typ MULTILIFT MSS.

Hinweis: Es muss nicht die gesamte Anlage ausgetauscht werden.

Das Typenschild des Motors zeigt an, ob ein Austausch erforderlich ist.



2. Machen Sie die Pumpe stromlos und überprüfen Sie das Typenschild der **Hebeanlage**:
Prüfen Sie das Typenschild der MULTILIFT MSS. Der Zusatz 11.3.2 weist auf potenziell betroffene Produkte hin.
Prüfen Sie, ob die Produktnummer mit den aufgeführten Nummern übereinstimmt.



Produktnummer:

97901027

97901029


97901061

97901063

98721203 98714824 (nur China)

Prüfen Sie das Typenschild des **Motors**:

Achten Sie auf Produktnummer und Produktionscode (rot umrandet).



Produkt-Nr. der auszutauschenden Motoren:

97823655

98094196

98167954

98167955

Der umkreiste Code auf dem Typenschild unten gibt die Produktionszeit (Jahr/Woche) an. 16 für das Jahr 2016, 25 für die Kalenderwoche 25.

Der Motor muss ausgetauscht werden, wenn als Produktionsdatum die Ziffern 1227 bis 1735 angegeben sind (Produktionszeitraum von KW 27 (2012) bis KW 35 (2017)).